ТАГАНРОГ
ООО УК « ТаганСервис»»

« УТВЕРЖДАЮ»:
Генеральный директор
ООО « УО « ТаганСервис»
_____
«____» _____ 2026 г

АКТ

общего осенне-весеннего осмотра многоквартирного дома по адресу:

г. Таганрог, ул. /пер. Транспортная дом № 111

от « 10» сентября 2026 г.

Управление домом ООО « УО« ТаганСервис»

Общие сведения по строению

Год постройки 1964г.
Материал стен – кирпичный
Число этажей - 5
Количество подъездов – 3
Количество квартир - 60

Результаты осмотра строения и проведение испытаний

Комиссия в составе:
Зам. директора Новикова Т. В.
Гл. инженер Катасонов В.О.
Ведущий инженер Терехова Е. В.
Произвела осмотр выше указанного строения.

Состав и состояние общего имущества многоквартирного дома строительных конструкций и инженерного оборудования строения

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Параметры	Характеристика и выявленные дефекты
1	2	3	4
1	Фундаменты	ленточный	В удовлетворительном состоянии
2	Цоколь	Оштукатурен, окрашен	Отслоение штукатурного слоя, трещины.
3.	Фасад		
	Балконы	Железобетонные	Требуется ремонт балконных плит кв.17,25, 26,28,30,31,34,35,47,55.
	Наружные стены	Кирпичные	В удовлетворительном состоянии
	Карнизы	кирпичные	В удовлетворительном

			состоянии
	Подъездные козырьки	железобетонные	В удовлетворительном состоянии
	Подъездные крылечки	отсутствуют	
4.	Кровля		
	Кровля	Наплавляемый материал	В удовлетворительном состоянии
	Парапеты	Кирпичные, покрыты металлом.	В удовлетворительном состоянии
	Водоотводящие устройства	Металические наружные	В удовлетворительном состоянии
	Свесы, отливы	металлические	В удовлетворительном состоянии
5.	Окна и двери		
	Окна	Металлопластиковые	В удовлетворительном состоянии
	Наружные двери	Металлические	В удовлетворительном состоянии.
	Внутренние двери	Деревянные	В удовлетворительном состоянии
6.	Подъезды		
	Межэтажные перекрытия	железобетонные	В удовлетворительном состоянии
	Марши	железобетонные	В удовлетворительном состоянии
	Площадки	железобетонные	Имеются выбоины.
	Стены	кирпичные, штукатурка, побелка, окраска	Отслоение окрасочного и штукатурного слоя под.1-3
	Ограждения	металлические	Частично отсутствует ограждение возле окон а подъ\езде
7.	Подвал	Имеется приямок	В удовлетворительном состоянии.
8.	Благоустройство		
	Отмостка, внутридворовой проезд.	асфальтобетонные	В удовлетворительном состоянии.
	Приямки	отсутствуют	
	Заборы и ограды	кирпичные	В удовлетворительном состоянии
9.	Центральное отопление	централизованное	В удовлетворительном состоянии
10.	Горячее водоснабжение	Водонагревательное оборудование, газовые плиты, металлический трубопровод.	В удовлетворительном состоянии
11.	Водопровод	централизованное	В удовлетворительном состоянии

12.	Канализация	централизованное	В удовлетворительном состоянии
13.	Газовые сети	Металлический трубопровод.	В удовлетворительном состоянии.
14.	Вентиляция	Приточно-вытяжная	В удовлетворительном состоянии. Жалоб нет.
	Короба	отсутствуют	
	Жалюзийных решеток	отсутствуют	
15.	Электрооборудование	Щиты этажные	В удовлетворительном состоянии
		Вводные шкафы	В удовлетворительном состоянии
		Сети	В удовлетворительном состоянии
16.	Лифты	отсутствуют	
17.	Мусоропроводы-стояки	отсутствуют	
18.	Радио и телеустройства	отсутствует	
19.	Оголовки	кирпичные	В удовлетворительном состоянии

Выводы и предложения на основании результатов осмотра комиссия считает, что необходимо выполнить:

1. Ремонт балконных плит кв.17,25, 26,28,30,31,34,35,47,55.
2. Ремонт под. 1-3
3. Восстановить отсутствующие ограждения возле окон в подъезде.
4. Цоколь.