ТАГАНРОГ
ООО УК « ТаганСервис»»

« УТВЕРЖДАЮ»:
Генеральный директор
ООО « УО « ТаганСервис»
_____
«____» _____ 2026 г

АКТ

общего осенне-весеннего осмотра многоквартирного дома по адресу:

г. Таганрог, ул. /пер. Транспортная дом № 135 «А»

от « 11 » сентября 2026 г.

Управление домом ООО « УО« ТаганСервис»

Общие сведения по строению

Год постройки 1955г.
Материал стен – шлакоблочные оштукатуренные
Число этажей - 2
Количество подъездов – 2
Количество квартир - 12

Результаты осмотра строения и проведение испытаний

Комиссия в составе:
Зам. директора Новикова Т. В.
Гл. инженер Катасонов В. О.
Ведущий инженер Терехова Е. В.

Произвела осмотр выше указанного строения.

Состав и состояние общего имущества многоквартирного дома строительных конструкций и инженерного оборудования строения

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Параметры	Характеристика и выявленные дефекты
1	2	4	5
1	Фундаменты	ленточный	В удовлетворительном состоянии
2	Цоколь	оштукатурен	В удовлетворительном состоянии.
3.	Фасад		
	Балконы	имеются	В удовлетворительном состоянии
	Наружные стены	шлакоблочные оштукатуренные окрашенные	В удовлетворительном состоянии

	Карнизы	штукатуренные	В удовлетворительном состоянии
	Подъездные козырьки	металлические	В удовлетворительном состоянии
	Подъездные крылечки	Отсутствуют	
4.	Кровля		
	Кровля	Металлическая-шиферная	В удовлетворительном состоянии
	Парапеты	отсутствуют	
	Водоотводящие устройства	Отсутствуют - неорганизованный сброс	
	Отливы	отсутствуют	
5.	Окна и двери		
	Окна	Металлопластиковые - 2 шт.	В удовлетворительном состоянии
	Наружные двери	Металлические –2 шт.	В удовлетворительном состоянии. Требуется замена 2 под.
	Внутренние двери		В удовлетворительном состоянии
6.	Подъезды		
	Межэтажные перекрытия	Деревянные	В удовлетворительном состоянии
	Марши	Деревянные	В удовлетворительном состоянии
	Площадки	Деревянные	В удовлетворительном состоянии
	Стены	блочные, штукатурка, побелка, окраска	В удовлетворительном состоянии
	Ограждения	деревянные	В удовлетворительном состоянии.
7.	Подвал	имеется	В удовлетворительном состоянии
8.	Благоустройство		
	Отмостки	асфальтобетонная	В удовлетворительном состоянии. Требуется отсыпка, необходима асфальтировка.
	Приямки	отсутствуют	
	Заборы и ограды	отсутствуют	
9.	Центральное отопление		В удовлетворительном состоянии
10.	Горячее водоснабжение	Водонагревающие колонки	
11.	Водопровод		В удовлетворительном состоянии
12.	Канализация		В удовлетворительном состоянии
13.	Газовые сети	Металлический	В удовлетворительном

		трубопровод.	состоянии
14.	Вентиляция	Приточно-вытяжная	В удовлетворительном состоянии
	Короба	отсутствуют	
	Жалюзийные решетки	отсутствуют	
15.	Электрооборудование	Щиты этажные	В удовлетворительном состоянии
		Вводные шкафы	В удовлетворительном состоянии
		Сети	В удовлетворительном состоянии
16.	Лифты	отсутствуют	
17.	Мусоропроводы-стояки	отсутствуют	
18.	Радио и телеустройства	имеются	В удовлетворительном состоянии
19.	Оголовки	Кирпичные - оштукатуренные	В удовлетворительном состоянии, но на чердачном помещение имеется разрушение штукатурного слоя.

Выводы и предложения на основании результатов осмотра комиссия считает, что необходимо выполнить:

1. Оштукатуревание оголовка на чердаке

2. Отсыпка и асфальтирование проезда.

3. Замена двери под.2