ТАГАНРОГ
ООО УК « ТаганСервис»»

« УТВЕРЖДАЮ»:
Генеральный директор
ООО « УО « ТаганСервис»
_____
«____» _____ 2026 г.

АКТ

общего осенне-весеннего осмотра многоквартирного дома по адресу:

г. Таганрог, ул. /пер. Октябрьская дом № 44/1

от « 25 » сентября 2026 г.

Управление домом ООО « УО« ТаганСервис»

Общие сведения по строению

Год постройки 1974г.
Материал стен – кирпичный
Число этажей - 5
Количество подъездов – 6
Количество квартир - 94

Результаты осмотра строения и проведение испытаний

Комиссия в составе:
Зам. директора Новикова Т. В.
Гл. инженер Катасонов В.О.
Ведущий инженер Терехова Е. В.

Произвела осмотр выше указанного строения.

Состав и состояние общего имущества многоквартирного дома строительных конструкций и инженерного оборудования строения

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Параметры	Характеристика и выявленные дефекты
1	2	3	4
1	Фундаменты	ленточный	В удовлетворительном состоянии
2	Цоколь	Оштукатурен, окрашен	В удовлетворительном состоянии .
3.	Фасад		
	Балконы	Железобетонные	В удовлетворительном состоянии
	Наружные стены	Кирпичные	В удовлетворительном состоянии
	Карнизы	кирпичные	В удовлетворительном

			состоянии
	Подъездные козырьки	железобетонные	В удовлетворительном состоянии
	Подъездные крылечки	Бетонные	В удовлетворительном состоянии ..
4.	Кровля		
	Кровля	Наплавляемый материал	В удовлетворительном состоянии.
	Парапеты	Кирпичные, покрыты металлом.	В удовлетворительном состоянии.
	Водоотводящие устройства	Металические наружные	В удовлетворительном состоянии.
	Свесы, отливы	металлические	В удовлетворительном состоянии.
5.	Окна и двери		
	Окна	Металлопластиковые	В удовлетворительном состоянии
	Наружные двери	Металлические	В удовлетворительном состоянии.
	Внутренние двери	Деревянные	В удовлетворительном состоянии
6.	Подъезды		
	Межэтажные перекрытия	железобетонные	В удовлетворительном состоянии
	Марши	железобетонные	В удовлетворительном состоянии
	Площадки	железобетонные	В удовлетворительном состоянии
	Стены	кирпичные, штукатурка, побелка, окраска	В удовлетворительном состоянии
	Ограждения	металлические	В удовлетворительном состоянии
7.	Подвал	Имеется	В удовлетворительном состоянии
8.	Благоустройство		
	Отмостка	асфальтобетонная	В удовлетворительном состоянии.
	Приямки	отсутствуют	
	Заборы и ограды	отсутствуют	
9.	Центральное отопление	централизованное	В удовлетворительном состоянии.
10.	Горячее водоснабжение	Водонагревательное оборудование, газовые плиты, металлический трубопровод.	В удовлетворительном состоянии.
11.	Водопровод	централизованное	В удовлетворительном состоянии.
12.	Канализация	централизованное	В удовлетворительном состоянии.
13.	Газовые сети	Металлический	В удовлетворительном

		трубопровод.	состоянии
14.	Вентиляция	Приточно-вытяжная	В удовлетворительном состоянии
	Короба	отсутствуют	
	Жалюзийных решеток	отсутствуют	
15.	Электрооборудование	Щиты этажные	В удовлетворительном состоянии.
		Вводные шкафы	В удовлетворительном состоянии.
		Сети	В удовлетворительном состоянии.
16.	Лифты	отсутствуют	
17.	Мусоропроводы-стояки	отсутствуют	
18.	Радио и телеустройства	отсутствует	
19.	Оголовки	кирпичные	В удовлетворительном состоянии

Выводы и предложения на основании результатов осмотра комиссия считает, что дом в удовлетворительном состоянии